



Prot. 7-05/17

Livorno, 1 maggio 2017

**Dr. Giuseppe MARTONE**  
P.R.A.P. Toscana e Umbria  
FIRENZE

**Dr. Francesco D'ANSELMO**  
Direttore Casa Reclusione  
PORTO AZZURRO

*e per conoscenza,*

**Mauro LAI**  
Segretario Regionale  
UIL PA Polizia Penitenziaria

**Oggetto: problematiche aerazione passo carraio Block House – C.R. Porto Azzurro (replica).**

Con la nota nr. 477 del 30.03.2017, che si allega in copia, scaturita ad una nostra comunicazione per giusta segnalazione pervenuta dal personale, la Direzione della Casa di Reclusione di Porto Azzurro ci comunicava i buoni propositi di un sopralluogo, che avrebbe disposto in breve tempo.

In considerazione della circostanza che sono trascorsi abbondantemente trenta giorni dall'assunzione dell'impegno, senza poter registrare conclusione alcuna, sollecitiamo opportuni riscontri e cogliamo l'occasione di chiedere, per quanto di competenza, cortesi urgenti interventi anche al Provveditorato regionale.

In attesa molti cordiali saluti.

  
Coordinatore Territoriale  
**Mauro Barile**



**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**  
**DIREZIONE DELLA CASA DI RECLUSIONE DI PORTO AZZURRO**  
**PASQUALE DE SANTIS**

Protocollo *N. 477 @*

Porto Azzurro, li 30/03/2017

Rif. lettera n.

Alla UILPA  
Segreteria Territoriale Livorno  
**LIVORNO**  
Al Provveditorato Regionale dell'Amm.ne  
Penitenziaria per la Toscana e l'Umbria  
Via Bolognese, 84  
**FIRENZE**  
c.a. Dr. Giuseppe MARTONE  
**Mauro LAI**  
Segretario Regionale UILPA  
**PRATO**

**Oggetto:** C.R. di Porto Azzurro "P.De Santis" – Problematiche aerazione del passo carraio del B.H.  
Riscontro a nota UILPA prot.. N. 22-03/17, del 29/03/2017.

In relazione alla nota circostanziata in oggetto, si rappresenta che nessuna segnalazione in merito è pervenuta da parte del personale ivi preposto.

In caso contrario, questa Direzione sarebbe comunque intervenuta con sollecitudine.

Pertanto, a breve, sarà fatta una ricognizione del posto di lavoro da parte del R.S.P.P. e in base alle risultanze della verifica si provvederà a porre in essere gli adempimenti necessari.

In ogni caso, si vuole far presente che i veicoli che accedono nella struttura debbono spegnere i motori per i controlli e le registrazioni di rito, anche al fine di evitare la propagazione e i ristagni dei fumi nocivi nella galleria.

Per tale motivo, per il tramite del preposto alla relativa U.OP. saranno impartite direttive in merito affinché il personale di servizio al Block-House adotti con continuità dette cautele a loro tutela.

Cordialmente

IL DIRETTORE  
Dott. Francesco DIANSELMO