



**Coordinamento Territoriale Firenze**

Via G. Minervini 2/r stanza sindacale n°11 c/o NCP Sollicciano (FI)  
Cap 50142 telefax 055/7351062 – mail [firenze@polpenuil.it](mailto:firenze@polpenuil.it)  
Cell. 338 2365518

Prot.76

Firenze li, 10 Maggio 2017

Dr. Pietro BUFFA  
Direttore Generale del Personale e delle Risorse  
ROMA

Dr. Carlo BERDINI  
Direttore N.C.P. Sollicciano  
FIRENZE

E, p.c Dr. Martone Giuseppe  
Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria  
della Toscana-Umbria  
F I R E N Z E

Dr. Santi Consolo  
Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria VISAG  
ROMA

Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
Ufficio IV Relazioni Sindacali

R O M A  
Angelo Urso

Segretario Generale U.I.L. P.A Polizia Penitenziaria  
ROMA

Mauro Lai  
Segretario Regionale U.I.L. P.A Polizia Penitenziaria  
FIRENZE

OGGETTO:Arredi caserma agenti e benessere e salute dei dipendenti.

Questa Organizzazione Sindacale, con l'azione posta in essere dalla S.V. a seguito della nota GDAP 0069126 del 27.01.2017 (rimozione lavatrici tv piastre frigo ecc.), è stata subissata da una serie di segnalazioni circo lo stato in cui versa la caserma agenti, maschile e femminile e la necessità impellenti per la quale il personale, ne chiede l'immediato miglioramento come:

- le lavatrici installate molti anni fa, non sono più efficienti e comunque insufficienti al fabbisogno del personale idem per le asciugatrici;
- I materassi del personale di PP da numerosi anni non vengono sostituiti e molte sono ancora le brande con reti;
- La caserma si presenta in pessimo stato di imbiancatura e di salubrità ed alcuni ascensori non sono funzionanti e l'usura degli antiscivoli scale, ha superato ogni limite tollerabile e di sicurezza;
- Numerose stanze, come le trombe scale, presentano infiltrazioni di acqua come numerose sono finestre e tapparelle inefficienti nelle stanze;
- La medesima caserma in alcuni punti è priva di illuminazione compresa quella di emergenza ed è priva di impianto rilevazione incendi modulare e ridondante con tecnologia spidnet e rilevatori di fumo ad aspirazione;
- Manca un piano di evacuazione d'emergenza;
- Numerosi magazzini (vestiario maschile e femminile) risultano ancora ubicati in predetti alloggi nonostante le varie segnalazioni ed ispezioni VISAG.

Alla luce di quanto sopra invitiamo l'amministrazione ad intervenire con le stesse modalità temporali e perentorie con le quali si è operato per togliere le TV al personale, oppure al richiedere il canone, dando d'avvero un segnale tangibile di attenzione al personale e non solo quello repressivo.

Si resta in attesa di urgente riscontro.

IL COORDINATORE TERRITORIALE  
Eleuterio GRIECO