



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Casa Circondariale di Livorno

Prot. n. *Slu90*

Livorno, 30 marzo 2018.

UILPA Polizia Penitenziaria
Segreteria Territoriale Livorno

E, p.c.
Mauro Lai
Segretario Generale
UILPA Polizia Penitenziaria Toscana
PRATO

Provveditore Regionale per la Toscana e l'Umbria
Ufficio I Affari Generali, Personale e della Formazione
Settore delle relazioni sindacali
FIRENZE
(rif. nota n. 15579.I datata 28.03.2018).

Oggetto: problematiche di climatizzazione degli ambienti lavorativi e di ristoro.

In riscontro alle note n. 14 del 22 febbraio e n. 22 del 28 febbraio 2018 si rappresenta quanto segue. Per quanto riguarda la climatizzazione delle garitte si rappresenta che entrambe le garitte sono dotate di climatizzatori. Durante il periodo invernale ci è stato un malfunzionamento del condizionatore della sentinella 3 e pertanto, in attesa della sua sostituzione, si è immediatamente provveduto all'acquisto e alla installazione di stufa elettrica.

Il condizionatore della sentinella 1 è stato invece sempre funzionante.

Per quanto riguarda il locale M.O.S. i condizionatori sono stati controllati dalla Ditta e sono funzionanti ma, mentre negli anni passati sono stati sufficienti a garantire la giusta temperatura, quest'anno si sono invece rilevati insufficienti nelle giornate di eccezionale rigidità climatica che nel mese di febbraio ha interessato questa zona. Anche questo locale è stato dotato, in aggiunta dei climatizzatori di n. 2 stufette (numero massimo supportato dall'impianto elettrico) nelle more di valutare l'opportunità di rivedere l'intero impianto.

Per quanto riguarda il cd cortile passeggi trattasi di un servizio di vigilanza agli stessi cortili che viene svolto lungo un corridoio adiacente agli stessi ma che ovviamente su tre lati è aperto. Tale ambiente è talmente stretto che è impossibile pensare a soluzioni che consentano il collocamento del personale di vigilanza in ambiente completamente chiuso quale quello che potrebbe derivare dalla costruzione di una garitta ad hoc. Di contro andrebbe sospesa la fruizione dei cortili passeggi e della saletta polivalente da parte dei detenuti, soluzione improponibile per la mancanza di alternative e spazi idonei.

L'unica soluzione che è apparsa perseguibile è quella di installare del plexiglass sui lati estremi del corridoio per diminuire i riscontri e pertanto questa Direzione si sta muovendo in tal senso.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE
dott.ssa Santina Savoca

