

**Coordinamento Provinciale Firenze**

Via G. Minervini 2/r stanza sindacale n°11 c/o NCP Sollicciano (FI)  
Cap 50142 telefax 055/7351062 – mail [firenze@polpenuil.it](mailto:firenze@polpenuil.it)  
Cell. 338 2365518

Prot.176

Firenze lì, 30 Ottobre 2015

Dr. Carmelo Cantone  
Provveditore Regionale dell'Amministrazione  
Penitenziaria della Toscana

FIRENZE

Dr.ssa Maria Grazia Giampiccolo  
Direttore NCP Sollicciano

FIRENZE

E, p.c

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
-Ufficio per le Relazioni Sindacali

ROMA

Angelo Urso

Segretario Generale U.I.L. P.A Penitenziari

ROMA

OGGETTO: Caserma Agenti - NCP Sollicciano Firenze.

Il 2 Luglio 2013, questa Organizzazione Sindacale dopo visita sui luoghi di lavoro, denunciò lo stato indecoroso e di abbandono sia della struttura detentiva che della caserma agenti.

Ebbene a distanza di due anni, la caserma agenti, continua ad avere consistenti infiltrazioni di acqua ed una poco adeguata manutenzione, risultando così ancora lontana dal raggiungimento degli standard previsti.

L'altro ieri i muri delle trombe delle scale (da poco tinteggiati) per non parlare di alcune stanze, grondavano acqua, formando così vere e proprie piscine all'interno della caserma.

La caduta del muro di cinta, frutto anche di infiltrazioni, evidentemente non preoccupa più di tanto codesta amministrazione.

Il paradosso, sta anche nella poca parsimonia nell'uso di quel poco di denaro pubblico poiché, nell'ultimo mese si è tinteggiato, dopo anni, la caserma agenti in un modo davvero raffazzonato visto che si è tinteggiato solo le pareti laterali dei corridoi e non il soffitto; potremmo definirlo davvero un capolavoro ad arte, in aggiunta, imbiancando la cartellonistica antincendio e di emergenza da poco installata.

Segnaliamo altresì, ancora la carenza di adeguata illuminazione nei corridoi per alcuni tratti nonché il blocco, da anni, del funzionamento degli ascensori.

La scrivente, alla luce di quanto sopra, chiede ai sensi dell'art. 15 comma 4 dell'AQN 2004, la verifica degli interventi eseguiti, e di conoscere il piano di interventi per adeguare secondo normativa tutta la caserma agenti (maschile e femminile) nonché di sapere i tempi di eliminazione delle infiltrazioni d'acqua, tenuto conto che l'inerzia di una mancata manutenzione, sta compromettendo anche la staticità della struttura stessa.

Si resta in attesa di urgente riscontro alla presente si coglie l'occasione per inviarle distinti saluti.

IL COORDINATORE PROVINCIALE  
Eleuterio GRIECO

